



A. PIFARRÉ
recubrimientos industriales

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

03/11/2025

Versión 5

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este documento, puede reproducirse, ni ser transmitido o registrado, por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sin el permiso previo, por escrito, de su titular, A.Pifarré S.L.

OBJETIVO

El presente documento tiene como finalidad servir como guía y ofrecer información esencial sobre las actividades de gestión ambiental que se llevan a cabo en A. Pifarré. Las buenas prácticas ambientales son acciones orientadas a optimizar los recursos y minimizar los impactos que nuestra actividad puede generar sobre el medio ambiente.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

En A. Pifarré, el compromiso con la sostenibilidad forma parte de nuestra manera de trabajar. Como empresa especializada en recubrimientos industriales, somos conscientes de que nuestras actividades pueden generar impactos ambientales, y por ello aplicamos una serie de buenas prácticas que permiten minimizar dichos efectos, promover el uso eficiente de los recursos y avanzar hacia un modelo de producción más responsable.

Uso de Pinturas en Base Agua

El empleo de recubrimientos en base agua constituye una de las principales medidas para reducir el impacto ambiental en nuestros procesos. Disminuyen significativamente la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV), mejorando la calidad del aire dentro y fuera de las instalaciones.

Su manipulación y limpieza requieren menos productos químicos, reduciendo residuos peligrosos.

Favorecen un entorno de trabajo más saludable para los operarios, reduciendo riesgos asociados a disolventes.

Gestión Eficiente de Residuos

La correcta gestión de residuos es esencial para minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad.

Clasificación de residuos en origen: restos de pintura, envases, disolventes, plásticos, metales y residuos peligrosos se separan para su tratamiento adecuado.

Establecimiento de acuerdos con gestores autorizados para garantizar su correcta trazabilidad y reciclaje.

Reducción y reutilización cuando es posible, optando por envases retornables o reciclables y optimizando el uso de materias primas para disminuir el desperdicio.



Energía Renovable

La implantación de paneles solares en nuestras instalaciones nos permite reducir la dependencia de fuentes de energía no renovables.

Disminuye significativamente nuestra huella de carbono al generar energía limpia para las operaciones diarias.

Contribuye a la autosuficiencia energética y a la reducción de costes operativos a medio y largo plazo.

Representa un paso firme en el compromiso de A.

Pifarré con la sostenibilidad y la transición energética.



Además de las medidas anteriores, A. Pifarré promueve otras actuaciones sostenibles que refuerzan nuestro compromiso con el medio ambiente:

Optimización del consumo de recursos

Uso eficiente del agua (el desengrase nanotecnológico solo está activo cuando es preciso) y la energía (la maquinaria, luz y equipos solo están encendidos cuando se deban usar), mantenimiento preventivo de equipos y mejora continua de los procesos productivos.

Uso de equipos de aplicación de alta transferencia para reducir el desperdicio de pintura y mejorar el rendimiento, en este caso para la aplicación en polvo.

Monitorización del consumo de pintura y disolventes para detectar puntos de mejora y reducir pérdidas.

